

26/12/2016 Problème : la recherche automatique satellite ne fonctionne plus

L'antenne satellite tourne sans pouvoir se caler

(pour ma part j'utilise Atlantic 5W et Fransat). J'utilise un sat de marque Antarion,avec recherche automatique .

Solution : recherche assez longue d'une panne "mécanique" (fil coupé , tête défectueuse etc ...) ,puis en soirée recherche sur le net et découverte d'une mise à jour indispensable en date du 26 novembre.

Le lendemain , application de la mise à jour et tout revient en fonctionnement .

Ceci ne devrait affecter que les appareils utilisant une recherche automatique (toutes les marques?)

Le problème ne semble pas avoir été beaucoup signalé.

<https://www.antares-diffusion.com/telechargements>

[/http://www.campingcar-bricoloisirs.net/phpbb/viewtopic.php?f=24&t=40417](http://www.campingcar-bricoloisirs.net/phpbb/viewtopic.php?f=24&t=40417)

L'info , arrive lentement , nous sommes en fin d'année , beaucoup de motorhomes se reposent.....

Ceci concerne uniquement les utilisateurs d'une TV équipé d'un sat à recherche automatique du satellite Eutelsat 5W (dans le but de capter le bouquet "Fransat")

Le transpondeur utilisé jusque-là pour la détection du satellite Eutelsat 5°W et permettant la réception des chaines de FRANSAT » a **été inopinément mis hors service par l'opérateur en date du 23/11/2016**. Il est dès lors nécessaire d'effectuer une mise à jour de la fréquence de recherche.

Il sera difficile , voir impossible de tirer une ligne générale , chaque fabricant ayant une mise à jour spécifique.

Une recherche manuelle n'est pas affectée par le sujet .

Personnellement j'ai pu trouver cette mise à jour sur le net et la réaliser (matériel de marque antarion)

<http://www.antares-diffusion.com/telechargements/>

En voici une autre dans une autre marque :

http://www.zen-rad.com/ressources/instructions_maj_positionneur_HD.pdf

Pierre MARY